

ASLO KOMMUNE  
Geoteknisk konsulerende kontor  
**SKOVLBORING**  
Sted Tokerudbekken

Hull 1004, 1006, 1010  
Nivå 1011, 1014  
Dagb. R-149-57  
Ustg NOV 57

Dybde	Måte	Jordart	Dybde
1m		Hull 1004, nivå 112,90 Finsand, siltig, humus, planterester	
1m		Hull 1006, 113,70 Finsand, siltig, enk. sand- og gruskorn, en stein, litt humus	
1m		Hull 1010, nivå 112,36 Silt, finsand	(417U)
1m 2m		Hull 1011, nivå 120,10 Tørrskorpe, silt, skjellrester, humus --- " --- " --- " --- "	(418U)
1m		Hull 1014, nivå 111,90 Silt, leirig, oksyderte skorper, enk. sand- og gruskorn	

NONC 7