

OSLO KOMMUNE
 Geoteknisk konsultants kontor
SKOVLBORING
 Sted: Tokørudbekken

3120

Null : 1020 Bilag : 48
 Nivå : 115,90 Oppdr: R-149-57
 Vannst : _____ Dato : 26-11-57

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
			Tørrskorpe, litt siltig, finsand, litt planterester	
			Tørrskorpeleire, litt siltig, mer plastisk	
			Leire, siltig, ent. oksyderte flekker, overgangssone	
			---, ---, skjellrester	
5			---, ---, litt planterester	5
			---, ---, mye planterester	
			---, ---, humus, planterester	
			---, ---,	
10				10
15				15
20				20

NON8