

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted: Treschowsgate NO: DS. IV

Hull : 64

Bilag : 2

Nivå : 66.10

Oppdr K-74-55

Vannst :

Dato :

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
5			<p>Tinsand med humus</p> <p>Leire, sillig, enk. oksyderte flekker, litt planterester</p> <p>4130</p>	5