

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted: Treschowgate NO: 05 IV

Hull : 69 Bilag : 4

Nivå : 61.80 Oppdr: R-74-55

Vannst : Dato : 24-6-57

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
5			Törrskorpe, siltig, enk. gruskorn, skifer og planterester Törrskorpeleire, siltig, mye skiferester  <b>4110</b>	5