

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted: Treschowsgate NO: D.5.1V

Hull : 67 Bilag : 3

Nivå : 74.40 Oppdr: R-74-55

Vannst : Dato :

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
			Jord, stein, sand, grus, glass, kalk, mursteinsrester	
			Fylling " , " , " , " , " , " , " , oksyderte tørrskorperest.	
			" , " , " , " , " , kalk, murstein, planterester	
5				5
10				10

4120