

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsulent's kontor


SKOVLBORING, SJAKTING

Sted: Trøschows gate, NO: D5 IV

Hull : 96+6 og 98+7 Bilag : 5

Nivå : Oppdr: 74-55

Vannst : Dato : 22-2-58



stor stein (steinfylling)

Hull 98+7, Nivå 65,14

Tørrskorpe, finsilt, enkelte stein

Finsand, noe grus og stein

4150