

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

SO: C 7 III

Sted: HAVNELAGERET

Hull: 16

Nivå: 1.7

Prø: 54 IIII

Aksialdeformasjon %



Bilag: 7

Oppdrag: R-1479

Dato: JAN. 78

Dybde. m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ_m	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område		w_p	w_L		Konustforsøk ∇	Vingeboring	σ	τ		
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10	γ_m
	FYLLING													
5			24					1.81						3
	LEIRE		25					1.81						5
			26					1.86						3
			27					1.86						3
	Avsluttet													
10														
15														
20														

Området er utpreget