


OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR	Hull 3	Akvaldeformasjon %	Bilag 1
BORPROFIL	Nivå 10.0		Oppdrag R-1925
Sted: GRÜNERLÖKKA (NO: C2 II)	Prø 54 mm		Date JUL 83



Nedre deler av prøven var forstyrret

Forstyrret