

OSLO KOMMUNE
 Geoteknisk konsultants kontor
SKOVLBORING
 Sted Jorddam, Økernbråten.

Mul.: 60 Bilag: 13
 Nivå: 117,39. Oppdr: R-423-61.
 Vannst: 0,05m.u. dato: 24/4-61.

Dybde cm	Prove	Sign	Jordart	Dybde
	x		Leire, siltig, m/humusrester, sand og grus.	
	x		" " , sand, grus og trerester " " " " kvikk.	
			" " " "	
			" " " "	
5			" " " "	5
			" " " "	
			" " " "	
			" " " "	
10			" " " "	10