

OSLO KOMMUNE
 Geoteknisk konsultants kontor
SKOVLBORING
 Stad Jorddam, Økernbråten.

Hull: 29. Bilag: 10.
 Nivå: 121,75 Oppdr: R-423-61.
 Vannst: Dato: 17/4-61.

Dybde cm	Prove	Sign	Jordart	Dybde
	x		Tørrskorpeleire, siltig, oksyd. flekker	
	x		" " " "	
	x		" " " " m/glimmer	
5			" " " " "	5
			" " " " "	
			" " " " "	
			" " " " "	
			" " m " " "	
10			" " " " "	10
			" " " " "	
			" " " " "	
15			" " " " "	15