

OSLO KOMMUNE
 Geoteknisk konsulents kontor
SKOVLBORING
 Sted: Jorddam, Økernbråten.

Hull: 65.
 Nivå: 121,84
 Vannst:

Bilag: 15.
 Oppdr: R-423-61
 Dato: 26/4-61.

Dybde [m]	Prove	Sign	Jordart	Dybde
	x		Tørrskorpe	
	x		" Leire, siltig, oksyd. flekker Leire, siltig	
			" "	
			" "	
5			" "	5
			" " m/sand og grus.	
10				10