

407U

OSLO KOMMUNE
 Geoteknisk konsulent's kontor
SKOVLBORING
 Sted: Jorddam, Økernbråten.

Hull: 2 Bilag: 6
 Nivå: 116,81 Oppdr: R-423-61
 Vannst: Dato: 13/4-61.

Dybde [m]	Prove	Sign	Jordart	Dybde
	x		Leire, siltig, enk. sand og gruskorn	
	x		" " " " " "	
5	x		" " sand og gruskorn	5
			" " " " "	
			" " " " " stein: kvikk	
			" " " " " " "	
10			" " " " " " "	10
			" " " " " " "	

NOH5