

OSLO KOMMUNE
 Geoteknisk konsultants kontor
SKOVLBORING
 Sted: Jorddam, Økernbråten.

Hull: 5 Bilag: 7
 Nivå: 117,04 Oppdr: R-423-61.
 Vannst: 1,7m.u.t. Dato: 14/4-61.

Dybde Lm	Prove	Sign	Jordart	Dybde
	x		Tørrskorpe	
	x		" Leire, siltig, oksyd. flekker	
			Leire, siltig, sand, grus og stein "	
			" " enk. " "	
5			" " " "	5
			" " m/ " "	
			" " " "	
			" " " " og gruskorn	
10			" " " " " "	10
			" " " " " "	
			" " " " " "	
15				15

NOH5