

40111

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted: Jorddam, Økernbråten.

Hul: 11

Bilag: 8

Nivå: 122.14

Oppdr: R-423-61

Vannst:

Dato: 15/4-61.

Dybde m	Prove	Sign	Jordart	Dybde
	X		Tørrskorpeleire, siltig, oksyd. flekker	
	X		" " " "	
	X		" " " "	
			Leire, siltig, enk. sandkorn	
5			" " m/ "	5
			" " " "	
			" " " " eg gruskorn	
			" " " " " "	
			" " " " " "	
10			" " " " " "	10
			" " " " " "	
			" " " " " "	
			" " " " " "	
15			" " " " " "	15

NOH5