

OSLO KOMMUNE
 Geoteknisk konsultants kontor
SKOVLBORING
 Sted: Jorddam, Økernbråten.

Hull: 57 Bilag: 12
 Nivå: 118,37 Oppdr: R-423-61
 Vannst: 0,2 m.u. dato: 21/4-61.

Dybde m	Prove	Sign	Jordart	Dybde
	x		Leire, siltig, oksyd. flekker, m/sand og gruskorn	
	x		" " " "	
	x		" " , enk.sand og gruskorn	
			" " , sand og gruskorn	
5			" " " " planterester	5
			" " " finsand "	
			" " sand og gruskorn	
			" " " "	
			" " " "	
10			" " " "	10
			" " " stein	
			" " " "	
15				15