

OSLO KOMMUNE
 Geoleknisk konsulent's kontor
SKOVLBORING
 Sted: Jorddam, Økernbråten.

Hull: 55 Bilag: 11.
 Nivå: 123,55 Oppdr: R-423-61
 Vannst: Dato: 20/4-61.

Dybde Lm	Prose	Sign	Jordart	n.v.
	x		Tørrskorpe: planterester	
	x		" Leire, siltig, oksyd. flekker	
	x		Leire, siltig " "	
5			" " m/sandkorn.	
			" " "	
			" " "	
			" " sand og gruskorn	
			" " " " "	
10			" " " " "	
			" " " " "	
			" " " " "	
15			" " " " "	