

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsulent's kontor

SKOVLBORING

Sted Jorddam, Økernbråten.

Hull: 27

Bilag: 9

Nivå: 129,29

Oppdr: R-423-6

Vannst:

Dato: 19/4-61

Dybde [m]	Prove	Sign	Jordart
	x		Tørrskorpeleire, siltig, oksyd. flekker
	x		" " " "
			Leire, siltig
			" " enk. sandkorn
5			" " " "
			" " " "
			" " " og gruskorn
			" " " "
			" " " "
10			" " " "
			" " m/sand enk. " "
			" " " " " "
			" " " " " "
15			" " " " " "