

SØ F 1 III

306U

OSLO KOMMUNE  
 Geoteknisk konsultants kontor  
 SKOVLBORING  
 Sted: Etterstad

Hull : Sk. 10/11 Bilag : 3  
 Nivå : 63.51 Oppdr: R-368-60  
 Vannst : Dato : 20/10-60

Dybde cm	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
1			Tørrskorpe, humusholdig, oksydert.	
2			—————, —————, —————	
3			—————leire, siltig, humusholdig, oksyderte flekker.	
4			—————, —————, —————	
5			Leire, siltig	5
6			Sand, gruskorn	
10				10