SØ F 1 III

308 U

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk konsulents kontor
SKOVLBORING
Sted : Etterstad

Hull : Sk 14+2 Bilag : 5
Nivå : 64.67 Oppdr. R-368-60
Vannst : Dato : 20-10-60

Dybde i m	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
			Törrskorpe, humusholdig, oksydert.	
			——"——, ——"——, ——"——, planterester.	
5				5
10				10