

SO F 1 III

307U

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted: Etterstad

Hull : Sk. 12/13 Bilag : 4

Nivå : 64.54 Oppdr: R-368-60

Vannst : Data : 20-10-60

Dybde m	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
1			Tørrskorpe, humusholdig, oksydert.	
2			— — — — —	
3			— — — — —, siltig, oks. flekker, skjellrester	
4			— — — — —-leire, siltig, oks. flekker	
5			Sand, gruskorn	5