

NO 12

114U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Sted: **BREIVOLL**

Hull: **3**

Nivå: **90.5**

Prø: **54mm**

Aksialdeformasjon %



Bilag: **159**

Oppdrag: **R-546**

Dato: **Aug 67**

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma/m^3$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet
				Plastisk område		O			Konusforsøk $\nabla$		Vingeboring		
				20	30	40	50%	2	4	6	8	10	$\gamma/m^2$
	<b>TØRRSKOPE</b>		539										
			540										
			541										
	sand og stein		542										
			543										
	sand		544										
	<b>LEIRE</b>		545										
			546										
			547										
			548										
			549										
			550										
	<b>AVSLUTTET</b>												

