

OSLO KOMMUNE
 Geoteknisk konsulent's kontor
SKOVLBORING
 Sted: Manqlerød skole

Hull : _____ Bilag : 30
 Nivå : _____ Oppdr: 121-56
 Vannst : _____ Dato : 22/8-58

407U
 408U
 409U
 410U

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
1			Hull 319 407U Silt, sand og gråskorn, enk. planterester.	
0			Hull 321/330 408U	0
1			Tørrskorpeleire, silt, planterester.	
2			Silt, litt leirig.	
3			" " " " , enk. gråskorn, enk. glassbiter.	
0			Hull 324 409U	0
1			Tørrskorpe, silt.	
2			" " " " , " "	
3			" " " " , " " , litt leirig	
0			Hull 326/327 410U	0
1			Tørrskorpe, siltig	
2			" " " " , " " , litt leire	
3			Leire, siltig	
4			Silt, litt leirig, enk. sand- og gråskorn, planterester.	
5			" " " " " " " " " " " " " " " " " "	5

SOH4