

**OSLO KOMMUNE**

Geoteknisk konsulent's kontor

**SKOVLBORING**

Sted: Manglerud skole

Hull : \_\_\_\_\_ Bilag : 32

Nivå : \_\_\_\_\_ Oppdr: 121-56

Vannst : \_\_\_\_\_ Dato : 22/8-58

4110  
4120

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
1			Hull 373 4110 Tørrskorpe, silt.	
2			" " " " , litt leirig.	
3			" " " " "	
4			Leire, siltig	
5			" " " " "	5
6			" " " " "	
7			" " " " "	
8			" " " " "	
0			Hull 380 4120	0
0.5			Tørrskorpe, silt, enk. sand og gråskorn.	
2			" " " " " " " " " " , enk. stein.	
3			" " " " " " " " " " "	
4			Tørrskorpeleire, silt, enk. små glimmerflakk.	

SOH4<sup>IV</sup>