407U
408U
409U
410U

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk konsulents kontor

SKOVLBORING

Sted: Manglerud skole

Hull: _____ Bilag: 30
Nivå: _____ Oppdr: 121-56
Vannst: _____ Dato: 22/8-58

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
			Hull 319 407U	
1			Silt, sand og gruskorn, enk. planterester.	
0			Hull 321/330 408U	0
1			Tørrskorpeleire, silt, planterester.	
2			Silt, litt leirig.	
3			—"—, —"— —"—, enk. gruskorn, enk. glassbiter.	
0			Hull 324 409U	0
1			Tørrskorpe, silt.	
2			—"—, —"—.	
3			—"—, —"—, litt leirig	
0			Hull 326/327 410U	0
1			Tørrskorpe, siltig	
2			—"—, —"—, litt leire	
3			Leire, siltig	
4			Silt, litt leirig, enk. sand- og gruskorn, planterester.	
5			—"—, —"— —"—, —"— —"— • —"—, —"—.	5

SOH4 IV