

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsulent's kontor

SKOVLBORING

Sted: Manglerød skole

Hull : _____

Bilag : 31

Nivå : _____

Oppdr: 121-56

Vannst: _____

Dato : 22/8-58

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
			<u>Hull 350/360 4040</u>	
1			Tørreskorpe, silt.	
2			" " " " , litt leirig.	
3			Silt, litt leirig, sand og gråskorn.	
4				
5				5
0			<u>Hull 353/363 4050</u>	0
1			Tørreskorpe, silt.	
2			" " " "	
3			" " " "	
0			<u>Hull 358/368 4060</u>	0
1			Silt, tørreskorpe.	
2			" " " " , planterester.	
3			" " " "	

SOH4^{IV}