NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

KORROSJONSSONDERING

Sted: MUNCHMUSEET. NO. D1 I

Hull: 1

Nivå: ~ 29

Grv.st.:

Bilag: 1 7166

Oppdr.: 0.529

Dato: juli-57



Ingen situasjonsplan

avmerket på U-kart vest for fjellkote 10