INGENIØRFIRMA:
BJØRNULF HAUGSTAD OSLO
PRØVEANALYSE

Prøvehull: VII VIII

Dyp i m. tegner-fac.

Oppdrag: ØSTRE AKER VEI

v/OSLO KOMMUNE, DEN GEOTEKNISKE KONSULENT

utgr. byggegr.

— " —

Arb.nr.: 41/58 - OSLO Tegnet: 2-10-58 L.S.-E.

Blad 3

Dyp i m	Jordart	Konsistens	Vanninnhold og konsistens
	2260		
	Pr. VII		
1	Meget fast		
	Stolpeleire		
2	Fast, sandig		
	--		
3			
4	Leire		
5			
	2270		
	Pr. VIII		
1	Meget fast		
	Stolpeleire		
2			
	--		
3	Leire — Fast		
	Meget fast grus m/stein		
	Stor stein. Kom ikke dypere		
4			

NOK 6