

# 115 U


OSLO KOMMUNE  
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR  
VINGEBORING

Sted: Frognerkeilen NV:C1 I

Hull: 50+10 Bilag: 60

Nivå: +0,41 Oppdr.: R-76-56

Ving: \_\_\_\_\_ Dato: 1958



R-76 del 5  
denne prøve  
utført etter  
grunnbrud