OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL NO: C 2 II

Sted: Jakobs kirke

Hull 8/9 Bilag: 3
Nivå 11.37 Oppdr: 160-57
Pr. ϕ 54 mm/m Dato: 9-4-58

2320

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign	Prøve
	Siltig leire, humös		
	Tørrskorpeleire, meget sensitiv		
5	noen oksyd stolper, litt humös, enk grøskorn.		
	siltig enk. skjellrest, enk grøsk, litt humös		
	leire —"— —"—, —"— —"—		
	—"—		
	enk —"—		
10	—"— —"—		
	—"— —"—		
	Leire enk skiferrester		
15	—"— skjellrester		
	siltig —"— —"—		
	—"— grøskorn		
	—"— sandkorn		
	—"— —"—		
20	—"— skjellrester		
	enk skjellrest, noen småsprekker		
	—"— —"— —"— —"— enk grøskorn		
	—"— —"—		
25	[illegible]		
	Leire siltig, enk. skjellrest, enk. grøsk, en stein		
	Silt og sand		
	[illegible] leire, sandh, enk grøsk, enstein.		
	[illegible] siltig, litt skjellrest, enk. sand og grøsk, enstein, siltlinser		
	[illegible] enk grøsk, enk. skjellrest, siltlinser og siltlag		
	—"—, enk. sandh, siltlinser og siltsjikt		

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70
Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sensitivitet

Omrørt
Litt omrørt