

Noteby

3840

Thiis & Co. A/S.

Triangeltomten, Oslo.

Utgraving av byggegropen.

20/8.56.

NO,A-1<sup>II</sup>



NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

KONSULENTFIRMA FOR GRUNNUNDERSØKELSER, FUNDAMENTERING  
OG GEOTEKNIKK

OSCARSGT. 46 B, OSLO

*ano*  
85

# NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

TEKNISK KONSULENTFIRMA

AVDELING FOR GRUNNUNDERSØKELSER, FUNDAMENTERING OG GEOTEKNIKK

SIVILINGENIØR JAN FRØIS, M. N. I. F., M. N. G. F.

KONSULENTER:

GEOTEKNIKK: SIVILINGENIØR SV. SKAVEN-HAUG, M. N. I. F., M. N. G. F.

KJEMI: SIVILINGENIØR O. A. LØKKE, M. N. I. F.

OSCAR'S GT. 46 B, OSLO

TELEFON "56 46 80

TELEGR.ADR.: NOTEBY

BANK: REALBANKEN.

POSTGIRO NR.: 16018

Deres ref.:

Vår ref.: **JT/KS.**

OSLO, 20. august 1956.

Triangeltomten, Oslo.

Utgavning av byggeskogen:

Tegn. nr. 3840-2-3-4-5.

## A. INNHEDNING.

I forbindelse med planleggingen av firma Thiis & Co. A/S's forretningsbygg på Triangeltomten, Oslo, har vi utført de nødvendige grunnundersøkelser. Resultatene er fremlagt i våre rapporter av 1/6.54 og 28/7.56.

Etter anmodning av eg i samarbeide med dr.ing. Aas-Jakobsen ved dr. techn. Olav Olsen, har vi behandlet problemer vedrørende utgravingen i området mell Bakkegaten og Klingenberggaten. I denne rapport reddegjør vi for hvorledes vi mener utgravingen bør utføres, samt en alternativ fremgangsmåte.

## B. RESUME AV GRUNNFORHOLDENE.

Terrenget stiger ganske svakt i retning fra syd til nord på tomten. Under et par meter fyllmasse ligger det leire til fjell. Øverst er leiren tørskorpeaktig, videre ned er det bløt leire med skjærfasthet på  $2.2 - 2.5 \text{ t/m}^2$ .

I den sydlige del av tomten ligger fjellet noen meter under terrenget. Fjellet faller nordover mot Bakkegaten og Klingenberggaten, der dybden til fjell på det dypeste er ca. 18 m i byggelinjen.

## C. FREMGANGSMÅTEN FOR UTGRAVNINGEN I GROVE TRAKK.

Terrenget ligger i dag på høyder varierende fra ca. 3.4 - 3.9, og tomten skal graves og sprenges ut til ca. høyde minus 1.0, d.v.s. det blir 3.5 - 7.0 m utgravning. Ved kjølehuset må man ned til ca. høyde minus 5.2, og utgravningen her blir ca. 10 m dyp.

Etter vår oppfatning, bør utgravingen av byggetomten foregå etter følgende prinsipp:

Først rammes en ytre spuntvegg langs kanten av byggegropen mot Klingenberggaten, og også mot Bakkegaten og mot Roald Amundsengata i den utstrekning dybdene til fjell er såvidt store at spuntvegg er nödvändig.

Dernest graves byggegropen ut ned såvidt slake sideskråninger at skråningene er stabile uten avstivning av spuntveggen. Fra det utgravede nivå, rammes spuntvegg for kjelhuset og kjelhuset sprenges og graves ut samtidig som spuntveggen rundt kjelhuset stamples etterhvert som gravearbeidet går frem.

Dernest støpes kjelhuset, og samtidig graves pilarer og støpes gulvet for en del av bygningen mellom kjelhuset og Bakkegaten.

De nå fullførte bygningskonstruksjoner kan benyttes til moothold for avstamping av den ytre spuntvegg langs byggegropens sider. Den resterende utgraving av skråningen inn til spuntveggen, kan foregå sekssjonsvis ved suksessiv avstamping mot de ferdige bygningskonstruksjoner.

Under den sekssjonsvis utgraving langs byggegropens kanter, må samtidig bygningskonstruksjonene fullføres sekssjonsvis.

Problemet ved utgravingen etter den frengangsmåte som er skissert foran, kan deles opp i stabilitet av utgravingen før avstivningen er satt opp, jordtrykk på spuntveggene med dimensjonering av disse og avstivningene, samt faren for oppressing av byggegropen ved full utgraving.

I det følgende behandler vi disse problemene punktvis, og behandler tilslutt frengangsmåten ved utgravingen i detalj på bakgrunn av beregningsresultatene.

#### D. STABILITET AV BYGGEROPENS SIDER.

Vi har først undersøkt om det er fare for at byggegropens sider kan gli ut under forutsetning av full utgraving til kote minus 1.0, og skråning 1 : 1.5 opp til terreng. Vi kommer til at gravedybden må maksimalt være 6 m først sikkerheten mot utglidning skal være 1.0,

sen vi mener bør være minstekrav.

Da gravedybden i området nærmest Klingenberggaten blir opptil 7 m, er det derfor ikke tilrädelig å grave ut byggegropen til kote minus 1.0 ned en gang. For å være på den sikre siden, vil vi anbefale at utgravningsen i første omgang utføres til ca. 5.5 m under nåværende terren og med skråning 1 : 1.5.

Ved utgravningsen for kjelhuset, vil stabilitetsforholdene bli forverret, og denne del av utgravningsen bør derfor utføres seksjonsvis med solid avstempling som omtales nærmere nedenfor.

#### M. JORDTRYKK, DIMENSJONERING AV SPUNTVEGGER OG AVSTIVNINGER.

På tegningene er vist den teoretiske jordtrykksfordeling man vil få på spuntveggene under forutsetning av 2-3 avstivningspunkter.

På strekningen langs Roald Amundsengate og Klingenberggaten fra til snitt B-B på situasjonsplanen får man med 3 avstivninger som vist på tegning 3840-3, en avstivningskraft på 6.2 t/m. Settes horisontalavstanden mellom avstivningene til 5 tonn, blir kraften i de enkelte avstivningene 31 tonn.

På tegning 3840-4 er vist diagrammet for trykket på kjelhusets spuntvegg for samme strekning, under forutsetning av at byggegropen står ned skråning 1 : 1.5 mellom spuntveggene, mens utgravningsen for kjelhuset foregår.

På tegning 3840-4 er dessuten angitt det trykksdiagram som bør benyttes ved dimensjoneringen av avstivningene for ytre spuntvegg fra snitt B-B og videre langs Klingenberggaten til og ned nedkjørssolen i Bakkegaten. Jordtrykkene er noe mindre på denne strekningen enn på strekningen langs Roald Amundsengate og Klingenberggaten til snitt B-B. Man er derfor på den sikre siden om man vil benytte det jordtrykksdiagram som fremgår av tegning 3840-3 for dimensjoneringen av avstivningene ved hele den ytre spuntvegg.

På tegning 3840-5 er vist jordtrykksdiagrammet på kjelhusets spuntvegg ved snitt C-C. Avstanden fra kjelhusets spuntvegg til ytre spuntvegg er her større enn ved snitt B-B, og jordtrykket på kjelhusets spuntvegg blir derfor mindre.

Vi har gjort et overslag over spuntveggdimensjonene, og kommer til at man bør bruke profil Larsen Ia ny rundt byggegropen, mens spanten rundt kjelhuset kan være en Larsen Ga eller helst et noe stivere profil, som f.eks. Ia ny.

#### E. OPPRESSING AV BYGGEGROPEN.

Tornten det øgentlige stabilitetsproblem som omfatter faren for at byggegropens sider kan gli inn, eksisterer det også et problem med hensyn til faren for oppressing av bunnen i byggegropen etter at avstivningene er satt på og byggegropen er ferdig utgravet.

En slik oppressing forkåses av et lokalt brudd under og på begge sider av spuntveggen, slik at bunnen hever seg mens terrenget utenfor spuntveggen synker.

Den kritiske gravedybde som angir den teoretiske grense for hvor dypt man kan grave før man får oppressing, er i dette tilfelle ca. 7 m, d.v.s. lik den maksimale utgravningsdybden. Den kritiske gravedybde øker ved mindre bredde av utgravingen, og vi kommer derfor til at utgravingen av de gjenstående jordmasser langs ytre spuntvegg bør foregå seksjonsvis.

Better at en seksjon er gravet ut, når bygningskonstruksjonen gjøres ferdig på denne strekning for å kunne danne motvekt mot oppressing før neste seksjon graves ut.

#### G. DETALJERT BESKRIVELSE AV FREMGANGSMÅTEN VED UTGRAVNINGEN.

På grunnlag av de utførte beregninger vil vi foreslå at utgravingen utføres på følgende måte:

Det rammes en spuntvegg Larsen Ia ny rundt byggegropen til ca. 1.5 m under ferdig utgravningsnivå, d.v.s. til kote minus 2.5. Det blir nødvendig med spuntvegg langs hele Klingenberggaten og langs Bakkegaten og Roald Amundsengata til et stykke forbi der spuntveggen når fjellet eller entrent som antydet på situasjonsplanen.

Dernest graves massene ut inntil maksimalt 5.5 m under terreng med skråning ikke brattere enn 1 : 1.5 ned til bunnen av byggegropen som vist på tegningene. Så lenge denne skråningen forefinnes, er sikkerheten mot utglidning tilstrekkelig, og det er ikke nødvendig med stempling av spuntveggen. Det er ikke av praktiske grunner at vi fore-

slår spuntveggen rammet før utgravingen finner sted.

Dernest rammes spuntveggen for kjelhuset langs de sider hvor spuntvegg er nødvendig, og man graver og sprenger ut den sydlige del av kjelhuset. Utgravingen må ikke føres nærmere enn 14 m fra ytre spuntvegg. Här den resterende del av kjelhuset skal graves ut, kan man stempe av spuntveggen rundt kjelhuset mot fjellet i den sørre delen. Utgravingen bør foregå i ca. 5 m brede seksjoner, og det bør settes på 2-3 avstivninger i høyden som antydet på tegningene.

Vi vil foreslå at man så bygger kjelhuset ferdig og likeledes gjør ferdig fundamenteringen og dekket på kote minus 1 på en del av bygningen i området mot Bakkegaten.

Man kan dernest benytte disse ferdige bygningskonstruksjonene til avstempling av den ytre spuntvegg som nå skal graves fri under neste arbeidseoperasjon.

Denne utgraving bør foregå seksjonsvis som nevnt tidligere, for å hindre oppressing av bunnen i byggegropen. Teoretisk sett bør seksjonsbredden ikke være større enn 5 m, men det må her selvsagt tas hensyn til en praktisk utførelse av arbeidet.

Fundamentearbeidet med peiling og sjakting i området ved spuntveggen kan ha en uheldig innflytelse på stabilitetsforholdene, og vi antar derfor at man bør utføre sjaktearbeidet og pelingen fra et høyere nivå før utgravingen er ført ned til full dybde. Etter at fundamentearbeidet er ferdig, føres utgravingen videre ned og gulvet støpes og tilknyttes peler og pilarer.

En annen frengangsmåte ville være å føre utgravingen ned til full dybde med en gang og så støpe kjellergulvet. Pilargraving og peleramming må i så fall foregå gjennom utsparinger i kjellergulvet.

I begge tilfeller mener vi det er nødvendig at kjellergulvet er forbundet med peler og pilarer og med den tidligere utførte del av bygningen ved kjelhuset og mot Bakkegaten før neste seksjon graves ut. Kjellergulvet i seg selv representerer for liten vekt til å sikre mot oppressing av bunnen i byggegropen. Jo større vekt man kan legge på kjellergulvet før neste seksjon graves ut, jo bedre.

## II. ALTERNATIV FRENGANGSMÅTE.

Vi har også overveist en alternativ frengangsmåte, som i grove trekk går ut på følgende:

Spuntveggen langs byggegropens sider rammes som tidligere. Byggegropen graves ut til kote pluss 4 over hele arealet, og dernest graves en grøft langs spuntveggen seksjonsvis ned til kote minus 1.08. Spuntveggen stempleres av før hver seksjon i 3 høyder, som antydet på tegning 3840-5.

Fundamenteringsarbeidet og kjellergulvet gjøres ferdig seksjonsvis på strekningen langs spuntveggen, og avstivningene som har støtte mot den masse som ennå ikke er gravet ut av byggegropen, flyttes ned slik at den støtter mot seksjonene av kjellergulvet etter hvert som dette blir ferdig.

Det er nå stablert en fast avstivning langs byggegropens ytterkant mot Klingenberggaten og delvis mot Bakkegaten og Roald Amundsengata. Det skulle nå være mulig å grave ut den indre del av byggegropen til kote minus 1.0.

Etter ferdig utgraving bør fundamenteringsarbeidet og kjellergulvet gjøres ferdig, mens det settes ut en utsparing for kjelhuset. Det er fremdeles nødvendig med en spantvegg langs störstedelen av kantene på kjelhuset. Etter at spuntveggen er rammet, kan den forankres i det ferdige kjellergulvet.

Utgravingen for kjelhuset bør allikevel foregå seksjonsvis og med suksessiv stempling av spuntveggen, som antydet tidligere.

## I. SLUTTBEMERKING.

Vi har ovenfor forsøkt å behandle noen av de problemer man vil støte på ved grunnarbeidene, og har gitt grove retningslinjer for hvordan vi mener arbeidet bør utføres. Problemene kan sikkert løses også på andre måter.

Våre beregninger viser at den dype utgravingen har liten sikkerhet mot utglidning og oppressing av bunnen i byggegropen, men vi mener at man ved forsiktig utgraving og omhyggelig avstempling bør kunne utføre grunnarbeidet uten komplikasjoner. Det er av avgjørende betydning for et heldig resultat at avstivninger og avstemplinger settes

20/8.56.

opp så snart som mulig og i takt med utgravingen, og at avstemplingene drives til noe forspenning ved hjelp av kiler eller på annen måte.

Selv utgravingen bør utføres så forsiktig som mulig for at leirens fasthet ikke skal bli nedsett.

Vi diskuterer gjerne problemene vedrørende utgravingen med entreprenør og bygningsteknisk konsulent etter hvert som disse blir aktuelle.

Til slutt vil vi nevne at selv om grunnarbeidene utføres med stor forsiktighet, kan man neppe unngå å få arealene utenfor dyputgravingen får merkbare setninger. Dette kan ha konsekvenser for f.eks. vann- og kleakkledninger og kabler.



NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

Jan Friis  
(sign)

---

O.S. Helm.  
(sign)

Snitt C-C




Snitt C-C


Triangeltomten	Målestokk	Lagn.	19.50
Utgrovning mot Klingenberggt.	1:100	1m	
	km		
	Erstatning for		
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL			
Oscars gt. 46 b - Oslo			
Forsiden av			

3840-5





Situationsplan  
M=1:200



Situasjonsplan		Målestokk	Tegn. B	30c
		Trykk	67	1:200
		Externtning	for	
Triangeltomten		Målestokk	30c	17-56
Utgroving mot Klingenbergs gate		Trykk	67	
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL		Externtning	for	
		Oscars gt. 46 b - Oslo		3840-2
		Erstattet av		

Noteby

2654 & 3840

Thiis & Co. A/S.

Triangeltomten, Oslo.

Supplerende grunnundersøkelser.

28/7.56.

A.M.E.

SIGNI.

DATE 27/4/73

ØVERSTAD TIL KARTPLATE

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

KONSULENTFIRMA FOR GRUNNUNDERSØKELSER, FUNDAMENTERING  
OG GEOTEKNIKK

OSCARSGT. 46 B, OSLO

# NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

TEKNISK KONSULENTFIRMA

AVDELING FOR GRUNNUNDERSØKELSER, FUNDAMENTERING OG GEOTEKNIKK

SIVILINGENIØR JAN FRØIS, M. N. I. F., M. N. G. F.

KONSULENTER:

GEOTEKNIKK: SIVILINGENIØR ØV. SKAVEN-HAUG, M. N. I. F., M. N. G. F.

KJEMI: SIVILINGENIØR O. A. LØKKE, M. N. I. F.

OSCAR'S GT. 46 B, OSLO

TELEFON \*56 46 90

TELEGR.ADR.: NOTEBY

BANK: REALBANKEN

POSTGIRO NR.; 16016

Deres ref.:

Vår ref.: 0.8. II/W8

OSLO.. 28.juli 1956.

## Supplerende grunnundersøkelses for Triangeltenton, Oslo.

Tegning nr. 2654-A og 9840-1.

### INNLEDNING.

Firma Thiss & Co, A/S Oslo skal føre opp et større ferretningsbygg på Triangeltenton i Oslo. I 1954 utførte vi grunnundersøkelses på kontoret og resultatet ble fremlagt i vår rapport av 1/4.1954.

Det er planlagt en nedkjørsel fra Bakkegaten til kjellerne under bygget. I den forbindelse har firmaets bygnings tekniske konsulent Mr. ingeniør Aas-Jakobsen bedt oss om å utføre de nødvendige supplerende undersøkelses.

### RØRTSTØR.

Først ble dybdene til fjell bestemt ved rassondering.

Da de tidligere undersøkelses har vist at grunnen ned til fjell består av leire ble det ikke tatt prøver av grunnen, men kun utført en vingeboring.

Rassondering utføres ned et 32 mm berestål med glatte skjæter som brennes ned ned et fallhånd på 75 kg. drevet av en motorenhet. Rassondarbeidet noteres som nødvendig antall slag for å drive berest ned 20 cm. Fallhøyde 50 cm. Resultatet tegnes opp grafisk ved å avsette  $\Delta = \text{takthast.} \cdot \text{todd} \times \text{fallhøyde}$ .

Grafikk per. slag

Einsahog brukes for direkte bestemmelse av leirens skjærfasthet i marken uten å ta opp prøver. Et vingekors føres ned til det dyp det skal måles. Vingekorset dreies rundt og terajanssmomentet avleses på et instrumentbokse på bakken. Skjærfastheten finnes av en kalibreringskurve.

28. juli 1956.

### C. RESULTATET AV UNDERSØKELSEN

er vist på profiler på tegning nr. 3840-1 og borrhullenes beliggenhet fremgår av situasjonsplanen tegning nr. 2654-1. På situasjonsplanen er de antatte fjellketter ajourført på grunnlag av de siste undersøkelsene.

Undersøkelsene viser at fjellet faller under Bakkegaten mot Klingenberg gaten, men at dybdene til fjell er noe større enn opprinnelig antatt idet fjellketene knekker entrent i byggelinjen og svinger noe tilbake under Bakkegaten mot Roald Amundsens gate.

Den utførte vingeboringen som ligger i krysset Bakkegaten - Klingenberg gaten, viser at det er en forholdsvis tynn tørrskorpe under det ca. 2 m. tykke laget med fyllmasse. Leiren skjørfasthet faller fra ca. 4,0 t/m<sup>2</sup> i dette laget til 2,0 t/m<sup>2</sup> i 3m. dyp. Videre ned til 15 m. dyp ligger skjørfastheten på 2,0-2,5 t/m<sup>2</sup> før så å stige til ca. 4,0 t/m<sup>2</sup> ved fjell i ca. 18 m. dyp.

Skjørfasthetsverdiene stemmer meget godt overens med de verdiene som ble funnet ved de tidligere utførte vingeboringer og prøvetakinger. Man kan derfor gå ut fra at det er samme leiren i dette området som innenfor den delen av tønten der det er dypest til fjell.

### D. FUNDAMENTERING - OG UTGRAVNINGSPROBLEMER

Vi vil i en annen rapport redegjøre for de spesielle problemene som gjør seg gjeldende ved så dype utgravninger i leire og foreslå frengangsnåler ved utgravingen og dimensjonering av spantvegger og avstivinger.

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

Jean Friis  
(sign)

O.S. Halm

## PROFILE E-E


1 : 200

## PROFIL F-F

$$m = 1 : 200$$

Lab. bok nr. -  
Borebok nr. 923  
Geoteknisk utredning av 27/7-56 red. H

<u>TRIANGELTOHTEN</u>	Målestokk	Tegn S.O.	10-7-56
	1:200	a b	3/2-57
		b b	15/2-57
	Erstatning for		
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL Oscarss gt. 46 b - Oslo	3840-1 <sup>b</sup>		



NO, A-1 III

Noteby

2654 - 55 - 56

Thiis & Co. A/S.

Triangeltomten, Oslo.

Grunnundersøkelser.

1/6.54.

A. M. E

SIGN.

DATO: 27/4-73

ØVERFLØYTTIL KARTPLATE

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

KONSULENTFIRMA FOR GRUNNUNDERSØKELSER, FUNDAMENTERING  
OG GEOTEKNIKK

OSCARSGT. 46 B, OSLO

Aug  
66

# NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

KONSULENTFIRMA FOR GRUNNUNDERSØKELSER, FUNDAMENTERING OG GEOTEKNIKK

SIVILINGENØR JAN FRIS, M. N. J./P., M. N. G. F.

KONSULENTER:

GEOTEKNIKK: SIVILINGENØR SV. SKAVEN-HAUG, M. N. I. F., M. N. G. F.

KJEMI: SIVILINGENØR O. A. LØKKE, M. N. I. F.

OSCAR'S GT. 46 B, OSLO

TELEFON 44 10 28

TELEGRAMADR.: NOTEBY

BANK: REALBANKEN

POSTGIRO NR.: 16016

Deres ref.:

Vår ref.: JT/AM

Oslo, 1/6 1954.

Grunnundersøkelse på  
Triangeltomten, Oslo.

Tegn. nr. 2654, 2655, 2656.

A/S Grunnborings tegn. nr. 118-1,-2,-3.

## A) Innledning.

Firma Thilz & Co. A/S, Oslo, skal føre opp et større forretningsbygg på Triangeltomten i Oslo. Dr. Ing. Ass-Jakobsen, som er firmiets byggetekniske konsulent, har bedt oss gjennomføre de nødvendige grunnundersøkelses for å klarlegge fundamenteringen. Det er meningen å legge minst 2 kjellere under bygget. Fjellet ligger høyt over mesteparten av tomta, men faller bratt av mot Klingenberggt. Det undersøkelsesprogram som er blitt gjennomført har derfor tatt sikte på:

- 1) Å finne overflaten beliggenhet mest mulig nøyaktig.
- 2) Å klarlegge de geotekniske data for den leire som ligger over fjellet, spesielt i det område hvor kjellene kommer ut i leiren.
- 3) Å klarlegge fjellets art og kvalitet i de områder fjellet må sprenges vakk for å gi plass for de dype kjellene.

## B) Berutsatt og undersøkelsesmetoder.

- 1) Til å finne fjelloverflaten er brukt slagbor og dreiebor som også gir en orientering om løsavleiringens art. Til kontroll av et par punkter er brukt maskinell rummescanning og rotasjonsboring.
- 2) Til undersøkelse av leirens geotekniske data er brukt vingebor for direkte bestemmelse av skjærfastheten "in situ". Videre er tatt opp 2 prøvesserier med 54 mm stempelbor for laboratorie-

undersökelse av leiren.

3) Til diamantboringene i fjell er brukt en diamantbormaskin type Svenska I B 2 med dobbeltkjernerør. Det ble brukt 65 mm rør med hardmetallkrone for boring til fjell og 46 mm diamantkroner for kjernebering i fjellet.

Det utførte børprogram frengår av oversiktstegningen nr. 2654.

C) Resultatet av undersökelsene

er sammenstillet i profiler på tegningene.

1) Bjøldene til fjell frengår av oversiktstegningene hvor både tallverdier og fjellkoter er inntegnet.

2) Løsavleiringen over fjellet består overut av fylling som hovedsakelig erstein av låsere kvalitet. Det ligger igjen en del granittfundamenter fra den tidligere bebyggelsen på tenten. Under fyllingen kommer middels fast leire. Leiren har gitt liten motstand mot dreieborst i de øvre lag og voksende motstand mot dypet.

Fastheten av leiren er bestemt ved vingebor i marken og ved enkle trykkforsøk på uforstyrrede prøver i laboratoriet. Nær overraskende viser vingeborst mindre skjærfasthetsverdier enn prøveseriene. Vi har vanskelig for å forklare dette, idet vingeborst vanligvis gir riktigere og bedre verdier enn opptatte prøveserier. En forklaring kan være at vi ved vingeboring I er kommet bort i et gummelt borrhull fra en eller annen tidligere boring. En teoretisk beregning av skjærfastheten ut fra plastisitetsindeksen stemmer overens med den skjærfastheten som er funnet ved prøveseriene. Vi vil derfor anbefale at skjærfasthetsverdiene fra prøveseriene legges til grunn ved beregning av jordtrykk på spantvegger og avstivninger av byggegropen. Leiren plastiske område er bredt, og dens naturlige vanninnhold ligger tildels oppunder flytegrensen.

Leiren er middels sensitiv, d.v.s. dens fasthetsnedsættelse ved mekanisk omrøring er ikke så stor at det vil gi særlige problemer. Den kan allikevel bli forholdsvis blåst i byggegropen hvis den blir utsatt for mekanisk omrøring ved trakk eller kjøring. Leiren er middels kompressibel, men setninger er neppe i noe tilfelle

aktuelt problem ved denne fundamenteringsoppgave.

Hvis det blir aktuelt å fundamentere med pilarer til fjell, gir diagrammene på tegningene grunnlag for beregning av hvor dypt det kan graves før det er fare for grunnspratt i pillarhullet. Eventuelle stålpeier til fjell bør være gjenstand for spesiell undersøkelse m.h.t. korrasjonsfaren.

### 3) Fjellets kvalitet.

Vi har utført 3 diamantboringer i fjellet. Plasseringen av hullene fremgår av tegn. 2654, og resultatene av kjernesboringen er opptegnet på tegn. 118-1, -2, -3. Kjernene fra alle borehull er oppbevart i kjernekasser og systematisk ordnet.

Fjellet består av morgelakifer (søsterfjell) i det området det blir aktuelt å sprengje. Fjellet kan betegnes som middels fast sett fra sprengningsteknisk synspunkt. Vi skulle anta det tariffmessig hører inn under gruppe C. Det inneholder ikke svovel eller andre skadelige stoffer i noen mengde som kan virke skadleggende på betong.

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

Jan Friis (sign.)

THIIS & CO. A/S, YDR. ING. A. AAS-JAKOBSEN, OSLO

# TRIANGELTOMTEN BORING Nr. I

VERTIKAL

(20.-23.4.1954)

BORRESULTAT				MERKNAD
BORINGENS ART	M.O.H.	BORINGENS DYBDE	GJENNOMBORET MATERIALE	KJERNETAP %
DIAMANT - Ø 16 MM OG 14 MM Ø 65 MM	+ 4,90	0,00		0 1,50 100
			FYLING	
	+ 0,99	3,91		
Ø 16 MM Ø 46 MM Ø 14 MM Ø 65 MM	- 0,43	5,33	GRUNNMURRESTER	5
				0,0
			MERGELSKIFER	44,5 0,0 1,0
Ø 16 MM Ø 46 MM Ø 14 MM Ø 65 MM	- 6,14	11,01		26,0 15,2

THIIS & CO ASA, V/D R ING. A. AAS - JAKOBSEN, OSLO

# TRIANGELTOMTEN BORING NR. II

VERTIKAL

(8-10.4.1954)

# BORRESULTAT

# MERKNAD

A/S GRUNNBORING  
OSLO, OSCARSGT. 46B - TLF. 56 22 14

**118-2**  
13. 5. 1954

THIS & CO. A/S, VDR ING A. AAS-JAKOBSEN, OSLO

# TRIANGELTOMTEN BORING Nr. III

VERTIKAL

(12 - 13.4.1954)

# BORRESULTAT

# MERKNAD

A/S GRUNNBORING  
OSLO, OSCARSST. 46B - TLF 56 22 14

**118-3**  
28. 5. 1954.

PROFIL D-D.  
A.L. = 1:200. M.H. = 1:200

Til dreisboringen er brukt borlengder og spiss med henholdsvis 19 og 30  $\text{mm}$  diameter. Skravert borrhull betyr at boret har sunket av sig selv med den belastning på boret som er påskrevet borrhulletts venstre side. Største belastning er 100 kg. Denne belastning brukes alltid når motstanden er så stor at boret må dreies ned. Antall halve omdreininger er påført høyre side av borrhullet.









SITUASJONSPLAN SE TEGN. NR. 2654.

Lab. bok nr. XI - 31  
Borebok nr. 787  
Geoteknisk utredning

<u>TRIANGELTOMTEN</u>	Målestokk	Tegn. S.D.	21-5-
	1:200		
	Erstatning for		
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL Oscars gt. 46 b - Oslo	2656,		
	Erstattet av		

A-A  
4 = 1:200.

$\frac{1}{200}$



$\pm 0$   
 Wp = Utrullingsgrense  
 $\text{W}_L$  = Flytegrense  
 $\text{W}$  = vanninnhold i vektsprosent av tørrsubstans  
 $V$  = vanninnhold i volumprosent.  
 $F$  = relativt finhet.  
 $H_r$  = " fasthet i omrørt prøve.  
 $H_o$  = " " uomrørt "  
 $K$  = (kohesjon); skjærfasthet i tonn pr. m<sup>2</sup>, målt i prøver  
 $O$  = organisk stoff i vektsprosent av tørrsubstans.  
 $\text{pH}$  tall < 7, angir sur reaksjon og tall > 7 basisk reaksjon  
 $\gamma$  = volumvekt i tonn pr. m<sup>3</sup>

- 15 - Til dreisboringen er brukt børrelengder og spiss med henholdsvis 19 og  $30\text{ mm}$  diameter. Skrevet borhull betyr at boret har sunket av egen selv med den belastning på boret som er på skrevet borhullets venstre side. Største belastning er 100 kg. Denne belastning brukes alltid når motstanden er så stor at boret må dreies ned. Antall halve omdreininger er påført høyre side av borhullet.

SITUASJONSPLAN SE TEGN. NR. 2654.9

Geoteknisk utredning av *Tb. 5A* ved

TRIANGELTOMTIEN

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL  
Oscars gt. 46 b - Oslo

Målestakk Tegn.S.D 21-5-5  
1:200

Fristatelse for

2655.

Fristatlet av

