

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsulent's kontor

SKOVLBORING

Sted: Bøler skoleomt

Hull : Sk. III Bilag : 6 4040

Nivå : 155.63 Oppdr: R-370-60

Vannst : _____ Dato : 4-11-60

Dybde m	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
1			Leire, siltig, humus, enk. sand- og gruskorn.	
2			—, —, —, enk. oksyd flekker, sand- og gruskorn	
3			—, —, —, —, —, —, —, —, —, —, sandkorn	
4			—, —, —, —, —, —, —, —, —, —, enk. finsandkorn	
5			—, —, —, —, —, —, —, —, —, —, "	5
			Avsluttet på 5.0 m.	
10				10
15				15
20				20

4040
50 k06