

OSLO KOMMUNE
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
 VINGEBORING
 Sted: Motorvei 7 Kløfta

Hull: 19 Bilag: 25
 Nivå: 126.8 Oppdr.: R-546
 Ving: 65x130 Dato: Sept. 66

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m ²									Sensi- tivitet	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
TØRRSKORPE	5											3
LEIRE	10											2
	15											2
												3
	20											4
												2

Omrørt

Uforstyrret

10

15

20

3
3
3
2
3
2
3
4
2