OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Motorvei v/ Kløta

Hull: 43 Bilag: 98
Nivå: 113.7 Oppdr.: R-546
Ving: 55×110 Dato: Sept. 66

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
TØRRSKORPE			
LEIRE			2
			3
			4
			3
			3
Stein	5	Omrørt / Uforstyrret	4
	10		
	15		
	20		