



SCANDIACONSULT

**Avantor ASA
Sandakerveien 116-118**

**Grunnundersøkelser
Datarapport**

620053A

Rapport nr. 1

15.03.02

Tilhører Undergrundskartverket
Av ikke fjernes

Fylke Oslo	Kommune Oslo	Sted Sandakerveien	UTM (ED50) 05988 66469
Byggherre			
Oppdragsgiver Avantor ASA			
Oppdrag formidlet av Avantor ASA v/ Fredrik W. Baumann			
Oppdragsreferanse			
Antall sider 4	Tegn.nr. 101 – 110	Bilag.nr.	Antall tillegg 2

Prosjekt-tittel

**Avantor ASA
Sandakerveien 116-118**

Rapport-tittel

**Grunnundersøkelser
Datarapport**

Oppdrag nr: 620053	Rapport nr: 1	Rev:	Dato: 15.03.02	Kontr: ØR
Oppdragsleder: Oddbjørn Lefstad	Utarbeidet av: <i>Oddbjørn Lefstad</i>		Bjørnar Kristiansen	<i>Bjørnar Kristiansen</i>

SAMMENDRAG

Grunnen under tomta til Sandakerveien 116 – 118 består av tørrskorpeleire over middels fast til fast leire med udrenert skjærstyrke 37 – 88 kPa. I enkelte borpunkt blir leia bløtere med dybden ned til ca 20 meter under terreng. Her er leiras udrenerte skjærstyrke målt helt nede i 12 kPa.

Det er påvist 6,5 meter fylling i borpunkt 3.

Dybden til fjell varierer fra 1,3 meter under terreng nord i området til 34,9 meter under terreng sør i området.

SCANDIACONSULT AS

Ilsvikveien 22, 7493 Trondheim
Telefon 73 84 10 00 Telefaks 73 84 11 10
E-post: trondheim@scc.no
Internett: www.scc.no

Foretaksregisteret: NO 915 251 293 MVA



1 INNLEDNING

1.1 Oppdrag

Scandiaconsult AS, Divisjon Geo og Miljø, har på oppdrag fra Avantor ASA utført grunnundersøkelser i Sandakerveien 116-118 i Oslo.

1.2 Innhold

Rapporten inneholder samlede resultater fra utførte grunnundersøkelser med felt- og laboratoriedata.

2 UNDERSØKELSER

2.1 Feltundersøkelser

Det ble i uke 6 utført totalsondering med hydraulisk borerigg i borpunkt 1 – 16 som vist på tegning 102 (situasjonsplan). I tillegg er det tatt opp representative og uforstyrrede prøver fra borpunkt 3 og 8.

2.2 Oppmåling

Borpunktene er innmålt og høydebestemt av Scandiaconsult AS, Drammen med utgangspunkt i NGO's høydesystem.

2.3 Laboratorieundersøkelser

Det er på alle representative prøver utført klassifisering og rutineundersøkelser med hensyn på vanninnhold. Samtlige uforstyrrede prøver er i tillegg rutineundersøkt med hensyn på udrenert skjærstyrke, tyngdetetthet og sensitivitet.

Fra en cylinder i borpunkt 3, er det utført 2 treaksialforsøk for nærmere undersøkelse av massens styrkeparametre.

2.4 Resultater

Resultater fra totalsonderingene er vist grafisk på tegning 103 – 106 (enkeltboringer).

Resultater fra de rutinemessige laboratorieundersøksene er presentert i borprofil på tegning 107 og 108, mens treaksialforsøkene er vist i egne kurver på tegning 109 og 110.

Tillegg I og II gir forklaring og metodebeskrivelse for henholdsvis felt- og laboratorieundersøkelser.

3 GRUNNFORHOLD

3.1 Terren

Terrenget i området hvor grunnundersøkelsen er utført ligger på kote +95 – kote +100. Området er i dag delvis bebygd.

3.2 Løsmasser

Det antas at massene i borpunkt 3 består av fyllmasser ned til ca 6,5 meter. Øverst er det registrert matjord over meget fast leire med innhold av sand, grus og store trebiter. Udrenert skjærstyrke på leira her, er registrert i området 175 – 290 kPa.

Under fyllmassene og ned til ca 10 meter under terreng består grunnen av sand- og grusholdig leire med udrenert skjærstyrke 40 – 54 kPa. Fra ca 10 meter og ned til endt prøvetaking blir leira bløtere med dybden. I siste prøve, 13,5 meter under terreng er udrenert skjærstyrke målt til 12 kPa. Leira betegnes som lite sensitiv, men det er usikkert hvordan dette utvikler seg videre nedover.

Sonderingsresultatet fra borpunkt 3, tyder på bløt leire ned til ca 19 meter under terreng hvor grunnen etterhvert blir mere lagdelt og fastere (morenemasser?)

I borpunkt 8 er det registrert tørskorpeleire ned til ca 4 meter under terreng. Det er ikke funnet tegn til at dette er fyllmasse, tilsvarende som for punkt 3. Under tørskorpeleira er det registrert middels fast til fast leire med udrenert skjærstyrke 37 – 88 kPa. Under leira er det faste morenemasser ned til fjell.

Sonderingsresultatene tyder på at borpunkt 1, 2, 4 og 5 sammenfaller med borprofilet i borpunkt 3, mens borpunkt 6, 7, 9 og 10 ligner borpunkt 8. De øvrige borpunktene tyder på noe mindre tørskorpeleire i øvre lag samt at leira under kan være noe bløtere.

Sonderingene gir ingen sikker oversikt over fyllmassetykkeler og kvalitet. Kvalitet og tykkelse på fyllmassene avklares best med prøvesjaktning med gravemaskin.

3.3 Grunnvann

Det er i borpunkt 3 og 4 montert piezometer for måling av grunnvann. I borpunkt 3 er piezometeret montert ved 6,5 meters dybde, mens det i borpunkt 4 er montert 10,5 meter under terreng. Det er ikke registrert grunnvann over disse nivåene i noen av piezometerene.

Fra et tidligere prosjekt, er det i et punkt, 20 meter fra borpunkt 3, registrert grunnvann 10,4 meter under terreng.

3.4 Fjell

Dybden til fjell varierer en del på området. Grunnest er det i området rundt borpunkt 11 – 14. Her er fjellet registrert 1,3 – 7,3 meter under terreng (kote 90,7 – 93,6). Dypest til fjell er det ved borpunkt 1 – 4, hvor fjellet er registrert 19,8 – 34,9 meter under terreng (kote 64 – 79,5). I øvrige borpunkt er fjellet registrert 9,4 – 14,7 meter under terreng (kote 83,4 – 88,9).

Det er utført 3 meter boring i fjell for fjellkontroll.

Dybde m	Jordart	Sign. nr	Lab. nr	Vanninnhold (w) i %				γ kN/m ³	Skjærstyrke (S _u) i kPa			
				10	20	30	40		10	20	30	40
5	MATJORD	02						18.6 (18.1)				75
	LEIRE, m. sand og grus	03						21.3 (20.3)				290 180
	store trebiler (Anl. oppfylte masser)	04						18.1 (20.7)				727 562
	sand og grus	05						20.4 (20.1)	▼	▼	▼	5362
	LEIRE, siltig sand og grus	06						20.7 (20.3)	▼	▼	5462	693
	homogen	07						18.4 (18.4)	▼	○	▼	86
	siltig, sandig, grusig (morene)	08						21.9	▼	○	▼	43
10												
15												
20												

Enkelt trykkforsøk :  (strek angir def. % v/ brudd) Konusforsøk - Omkret/Uforstyrret : ▼ / ▽

Penetrometerforsøk : Konsistensgrense : Wp — WL Andre forsøk :

T = Treksialforsøk

Ø = Ødometerforsøk

K = Kornfordeling

	AVANTØR ASA SANDAKERVEIEN 116 - 118	DATO 02/02	DPPDRAG 620053
	BØRPROFIL HULL: 3	TEGNET AV KS/00	BILAG



SCANDIACONSULT

Terr.høyde: +98.9 Prøve Ø: 54mm

KONTR


TEGN. NR.

Dybde, m	Jordart	Sign.	Lab.	Vanninnhold (w) i %				γ kN/m ³	Skjærstyrke (S _u) i kPa				St
				10	20	30	40		10	20	30	40	
5	TØRRSKORPELEIRE,	sittig planterester	10				.	20.5 (20.2)				370 300	
			11				.					245 170	
		gruskorn	12				:	19.9 (20.0)				62 88	1
			13				:	19.5 (19.9)				88 72	2
			14				:	19.9 (19.7)	▼	▼	▼	51 72	5
	LEIRE,	tørskorpeflekker	15				:	19.6 (19.9)	▼	▼	Q	51 72	2
			16				:	19.9 (20.1)	▼	▼	Q	51 72	5
		mye sand og gruskorn	17				:	20.3 (20.5)	▼	▼	▼	51 72	2
			18										
			19										
10	SILT, SAND og GRUS (morene)												
15													
20													

Enkelt trykkforsøk :  (strek angir def.% v/ brudd) Konusforsøk - Ømrårt/Uforstyrret : ▼ / ▽


Penetrometerforsøk : Konsistensgrense : Wp | — | WL

Andre forsøk :

T = Treksialforsøk

B = Ødometerforsøk

K = Kornfordeling



Scandiaconsult

AVANTOR ASA
SANDAKERVEIEN 116 - 118

SIRUASJONSPLAN

Totalsondering
 Prøveserie

MALESTOKK
1 : 100

TEGNET/KONT

00/
DATO

OPPDRAG
620053

BLAG

TEGN. NR.

14.03.02

102

Kommentar
Leire, m.sand og gruskorn
Leire, m.sand og gruskorn

Korr.
10.10
15.90


CUIA
CUIA

0.5
0.5


7.55
7.40

3
3

$\tan \phi_0 (-)$
 Δ



$$a \begin{pmatrix} \text{kPa} \\ \text{kPa} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.00 \\ 0.00 \end{pmatrix}$$






Oppdr.nr.
620053

Dato
15. 3. 02

Fig.
109

TREAKSIALFORSØK



Sym	Profil	Dybde(m)	Labnr	Forsøkstype	dV(cm ³)	Korr.	Kommentar
▲	3	7.55	05	CUIA	10.10	4	Leire,m.sand og gruskorn
▼	3	7.40	05	CUIA	15.90	4	Leire,m.sand og gruskorn

TREAKSIALFORSØK

Oppdr.nr.
620053

Dato
15. 3.02

Fig.
110