

50

RAPPORT OVER:

Utvidelse av Bekkelaget I renseanlegg.

R - 1274

19. des. 1974

SO:D6

OSLO KOMMUNE

GEOTEKNISK KONTOR

Sjøner og teknisk utviklet
Malke fjernes



OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor
KINGOS GT. 22, OSLO 4
TLE. 37 29 00

RAPPORT OVER:

Utvigelse av Bekkslaget I rennsanlegg.

R-1274

19. des. 1974

Bileg A og B : Beskrivelse av bortsetoder

- * 1 og 2 : Nye vingeboringer (hull 16 og 17)
 - * 3 - 5 : Tidligere prøvessærirer nr.4,7 og 11
fra NGI
 - * 6 - 10: Terrangprofiler med borresultater
 - * 11 : Situasjons- og børplan

INNLEDNING:

I henhold til brev av 7.6.74 fra Vann- og Kloakkvesenet har Geoteknisk kontor foretatt supplerende grunnundersøkelser for utvidelse mot syd av eksisterende rennsanlegg ved Bekkelaget.

Fra tidligere er det utført en mengde grunnundersøkelser på området spesielt fordi nesten hele utvidelsen kommer innenfor rasområdet fra 1953. Foruten en god del vingeboringer og prøvetakninger som ble foretatt kort tid etter raset ble det også utført en hel del sonderinger til fjell eller fast grunn. På grunn av en stenholdig morene i dypet er nok mange av de dybdene som tidligere ble funnet svært tvilsomme. Behovet og programmet for nye undersøkelser ble diskutert på et par møter i Vann- og Kloakkvesenet i sommer og da spesielt med prosjektets rådgivende ingenør Samfunnsteknikk vbb A/S. Det ble på disse møtene fastlagt for det første at vårt kontor skulle forestå selve grunnundersøksene samt oppfølging med geoteknisk anleggskontroll når den tid kommer mens Vattenbygnadsbyråns geotekniske avdeling skulle forestå de geotekniske analyser og vurderinger. Man ble videre enige om at borprogrammet primært skulle ta sikte på en sikrere bestemmelse av fjellet langs østre side samt i dyprennen. Dernest skulle man ved nye vingeboringer undersøke i hvilken grad leiren i løpet av disse årene hadde endret fasthetsegenskapene.

MARKARBEID:

Markarbeidet er utført av mannskaper fra vårt kontor i periodene 10. - 17. september og 24. okt. - 5. nov. Arbeidet har omfattet 12 sonderinger med lett utstyr hvorav 9 med draiebor, 12 fjellkontrollboringer og 2 vingeboringer. Borpunktene beliggenhet er vist på situasjons- og borplanen bilag 11 hvor terrangkote, boredybde og kote for antatt fjell er angitt ved hvert borpunkt. På samme bilag er angitt beliggenheten av vingeboringer og prøverier utført av Norges geotekniske institutt i 1954 samt en del av de gamle sonderboringene.

Resultatet av de to nye vingeboringene er vist på bilagene 1 og 2 og i samme diagrammene er inntegnet den nærmestliggende

av de gamle vingeboringene. Videre er resultatene av de 3 prøveseriene fra NGI i 1954 som faller innenfor det aktuelle området vist på bilagene 3-5. Alle vingeborresultatene er dessuten inntegnet i profiltegningene bilag 6-10.

RESULTAT AV UNDERSØKELSENE:

De undersøkelsene som ble utført av Norges Geotekniske Institutt i 1954 viste oppsiktvekkende lave verdier for udrørert skjærfasthet i leiren både i og utenfor rasgropen. Minst like oppsiktvekkende er det å konstatere at de vingeboringene som nå er utført viser skjærfastheter helt på linje med de opprinnelige. Selv ikke innenfor rasgropen hvor man måtte vente en del omrørte masser som følge av raset synes det å ha skjedd noen nevneverdig fasthetsskning. Så vel tidligere som nå er de lavest målte verdiene neds på $0,2$ til $0,3 \text{ t/m}^2$ som selvfølgelig må karakteriseres som ekstremt lavt. Verdien er så lav at de neppe gir et sant bilde av skjærfasthetens størrelse. Dertil kommer at den senere tids forskning klart synes å vise at skjærfastheten i meget sensitive leirer er anisotrop, det vil si at fastheten er forskjellig i forskjellige retninger. Fasthetsverdiene fra vingeboringene er derfor i disse tilfellene svært upålitelige men ligger som regel på den sikre siden. De anisotrope forholdene tilsier at den relevante skjærfasthet er betydelig større for en aktiv jordtrykkstilstand enn for en passiv. Målinger utført av NGI for to andre kommunale prosjekter i sommer viste begge en aktiv skjærfasthet på $0,25 - 0,3 \times$ effektivt konsolideringstrykk mens den tilsvarende faktoren for passiv jordtrykkstilstand lå på ca. $0,05$. For horisontale skjærflater lå faktoren på middelverdien av aktiv og passiv. Det opplyses fra NGI at verdien synes å være typiske for meget sensitive leirer, men at forskjellen mellom aktiv og passiv skjærfasthet er vesentlig mindre for lite sensitive leirer.

Vi har overveist å få utført tilsvarende skjærfasthetbestemmelser på leiren fra dette sted også, men da slike undersøkelser er relativt kostbare vil vi i første omgang forsøke å foreta beregninger med forsiktig antatte verdier. Vi vil således anbefale bruk skjærfastheten $0,2 \times$ nåværende effektive overlagringstrykk på spuntveggens aktive side og $0,05 \times$ nåværende effektive over-

lagringstrykk på spuntveggens passive side. Dette gjelder for det som i profilene er kalt kvikkleire og sandig leire. Det bør videre ikke regnes med lavere sikkerhetsfaktor på skjærfastheten enn 1,5. I gruslaget vil vi anbefale å bruke en friksjonsvinkel på 30 grader og en sikkerhetsfaktor på 1,3. Vi har foreløpig ikke foretatt noen registrering av grunnvannstrykket men akter å sette ned noen poretrykkmålere i nærmeste fremtid. Inntil videre kan man forutsette et hydrostatisk grunnvannstrykk tilsvarende en grunnvannsstand i 2 m dybde.

Det forutsettes også at spuntveggen og avstivningene er relativt stive da store deformasjoner vil gi andre og ugunstigere skjærfasthetskoeffisienter.

De utførte fjellkontrollboringerne har klart avslørt at svært mange av de tidligere boringene har stanset i løsmasser. Alle fjellkontrollboringene er ført 3 meter ned i fjell og skulle derfor være ganske pålitelige. Resultatet av disse boringene sammen med de øvrige borresultatene fremgår av profilene bilag 6-10. På grunnlag av fjellkontrollboringene samt de tidligere boringer som synes å være noenlunde pålitelige har vi skissert inn fjellkoter på situasjons- og borplanen bilag 11. Vi har bare funnet grunnlag for å trekke opp fjellkoter på prosjektets østre parti da grunnlaget for en slik opptegning er noe spinkel på det resterende parti. Det bør etter vår mening overveies å utføre en del fjellkontrollboringer også på den midtre og vestre delen.

Geoteknisk kontor

A. Eggstad

Beskrivelse av sonderingsmetoder.

DREIEBORING:

Det anvendte borutstyr består av 20 mm borstenger i 1 m lengde som skrues sammen med glatte skjøter. Boret er nederst forsynt med en 20 cm lang pyramideformet spiss med største sidekant 30 mm. Spissen er vridd en omdreining.

Boret presses ned av minimumsbelastning, idet belastningen økes trinnvis opp til 100 kg. Dersom boret ikke synker for denne belastning foretas dreining. Man noterer antall halve omdreninger pr. 50 cm synkning av boret.

Ved opptegning av resultatene angis belastningen på venstre side av borhullet og antall halve omdreninger på høyre side.

HEJARBORING: (RAMSONDERING).

Et Ø 32 mm borstål rammes ned i marken ved hjelp av et fall-lodd. Borstålet skrues sammen i 3 m lengder med glatte skjøter, og borstålet er nederst smidd ut i en spiss. Ramloddets vekt er 75 kg. og fallhøyden holdes lik 27 - 53 eller 80 cm, avhengig av rammemotstanden.

Hvor det er relativt store dybder (7-8 m eller mer) anvendes en løs spiss med lengde 10 cm og tverrsnitt 3.5 x 3.5 cm. Den større dimensjon gjør at friksjonsmotstanden langs stengene blir mindre og boret vil derfor lettere registrere lag av varierende hårdhet. Videre medfører denne løse spisse at boret lettere dras opp igjen idet spissen blir igjen i bakken. Antall slag pr. 20 cm synkning av boret noteres og resultatet kan fremstilles i et diagram som angir rammemotstanden Q_o .

Rammemotstanden beregnes slik: $Q_o = \frac{W \cdot H}{\Delta s}$ hvor W er loddets vekt, H er fallhøyden og Δs er synkning pr. slag. Dette diagram blir ikke opptegnet hvis man bare er interessert i dybden til fjell eller faste lag.

COBRABORING:

Det anvendte borutstyr består av 20 mm borstenger i 1 m lengde som skrues sammen med glatte skjøter. Boret er nederst forsynt med en spiss.

Dette utstyr rammes til antatt fjell eller meget faste lag med en Cobra bormaskin.

SLAGBORING:

Det anvendte borutstyr består av et sett 25 mm borstenger med lengdene 1, 2, 3, 4, 5 og 6 m. Stengene blir slått ned inntil antatt fjell er nådd. (Bestemmes ved fjellklang).

SPYLEBORING:

Utstyret består av 3 m lange $\frac{1}{2}$ " rør som skrues sammen til nødvendige lengder.

Gjennom en spesiell spiss som er skrudd på rørene, strømmer vann under høyt trykk, og løsner jordmassene foran spissen under nedpressing av rørene. Massene blir ført opp med spylevannet. Bormetoden anvendes i finkornige masser til relativt store dyp.

Beskrivelse av prøvetaking og måling av skjærfasthet og porevannstrykk i marken.

PRØVETAKING:

A. 54 mm stempelprøvetaker Med dette utstyr kan man ta opp uforstyrrede prøver av finkornige jordarter. Prøven tas ved at en tynnvegget stålsylinder med lengde 80 cm og diameter 54 mm presses ned i grunnen. Sylinderen med prøven blir forseglet med voks i begge ender og sendt til laboratoriet.

B. Skovelbor Dette utstyr kan anvendes i kohesjonsjordarter og i friksjonsjordarter når disse ligger over grunnvannsnivået. Det tas prøver (omrørt masse) for hver halve meter eller av hvert lag dersom lagtykkelsen er mindre.

C. Kannebor Prøvetakeren består av en ytre sylinder med en langsgående skjærformet spalteåpning, løst opplagret med en dreiefrihet på 90° på en indre fast sylinder med langsgående spalteåpning. Prøvetakeren fylles ved at skjæret ved dreining skraper massen inn i den indre sylinder. Utstyret kan anvendes ved friksjons- og kohesjonsjordarter.

VINGEBORING:

Skjærfastheten bestemmes i marken ved hjelp av vingebor. Et vingekors som er presset ned i grunnen dreies rundt med en bestemt jamn hastighet inntil en oppnår brudd.

Maksimalt torsjonsmoment under dreiningen gir grunnlag for beregning av skjærfastheten.

Grunnens skjærfasthet bestemmes først i uforstyrret og etter brudd i omrørt tilstand.

Målingene utføres i forskjellige dybder.

Ved vurdering av vingeborresultatene må en være oppmerksom på at målingene kan gi gale verdier dersom det finnes sand, grus eller stein i grunnen.

Skjærfasthetsverdien kan bli for stor dersom det ligger en stein ved vingen, og den målte verdi kan bli for lav dersom det presses ned en stein foran vingen, slik at leira omrøres før målingen.


PIEZOMETERINSTALLASJONER.

Til måling av poretrykket i marken arvendes et utstyr som nederst består av et porøst Ø 32 mm bronsefilter. Dette forlenges oppover ved påskrudde rør. Fra filteret føres plastslange opp gjennom rørene. Filteret med forlengelsesrør presses eller rammes ned i grunnen. Systemet fylles med vann og man mäter vanntrykket ved filteret ved å observere vannstanden i plastslangen.

Poretrykksmålinger må som regel foregå over lengre tid for å få registrert variasjoner med årstid og nedbørsforhold.


OSLO KOMMUNE, GEOTEKNIK KONTOR
VINGEBORING
Sted: BEKKELAGET RENSEANLEGG

Hull: 16 Bilag: 1
Nivå: 3.6 Oppdr: R-1274
Ving: 65x130 Dato: Nov. 74



OSLO KOMMUNE, GEOTEKNIK KONTOR
VINGEBORING
Sted: BEKKELAGET RENSEANLEGG

Hull: 17 Bilag: 2
Nivå: 3. 3 Oppdr: R-1274
Ving: 65 x 130 Dato: Nov. 74



BORPROFIL

Sted: Bekkelaget Renseanl.


Hull: (4) NG 1

Nivå: 37

Prø: 54 mm

Aksialdefor-


masjon %



Bilag: 3

Oppdrag: R-1274

Dato: Des. 74



Sted: Bekkelaget renseanl.


Hull: (7) NGI

Nivå: 5.0

Prø: 54mm

Aksialdeformasjon %
15 Q 15
10

Bilag: 4
Oppdrag: R-1274
Dato: Des. 74



Sted: Bekkelaget renseanl.

Hull: (11) NGI

Nivå: 5,0


Pr.φ: 54,0 mm

Aksialdefor-
masjon %


Bilag: 5

Oppdrag: R-1274

Dato: Des 74



Profil A



Rettet:


Bekkelaget renseanl.
utvidelse
Profil A m/borresultater

Målestokk
1:200
R-1274
Bilag 6
Dato Des.74
Matri ref.

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk komité

Profil B

Proj. bygg




Rettet:

Bekkelaget renseanl.
utvidelse
Profil B m/borresultater

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor

Målestokk
1: 200
R-1274
Bilag 7
Kart ref.
DatoDes.74

Profil C



Rettet:

Bekkelaget renseanl.
utvidelse

Profil C m/borresultater

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor

Målestokk
1:200


R-1274

Bilag 8

DatoDes.74

Kart ref.

Profil D




Rettet:

Bekkelaget renseanl
utvidelse
Profil D m/borresultater

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor

Målestokk	1: 200	
R-1274		
Bilag 9		
Dato Des. 74		Kart ref.

Profil E



Rettet:

Bekkelaget renseanl.
utvidelse
Profil E m/borresultater

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor

Målestokk	1: 200
R-1274	
Bilag 10	
DatoDes.74	

