NO 12

4036

Oslo kommune
Geoteknisk konsulents kontor
Vingeboring
Sted: DJUPDALSLINEN Breivoll

Hull: 20 Bilag: 307
Nivå: 91.0 Oppdr.: R-546A
Ving: 65x130 Dato: Mai 70

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
TØRRSKORPE			
			3
			3
	5		3
			3
			2
LEIRE			3
			3
	10		2
			1
			2
			2
			2
	15		2
Avsluttet			
	20		