

OSLO KOMMUNE  
Geoteknisk konsulent's kontor

SKOVLBORING

Sted: Godlia

SO 12 IV

Hull : Sk. 2. Bilag : 4

Nivå : 129.00 Oppdr: R-376-60

Vannst : Dato : 28-9-60.

Dybde m	Prove	Sign.	Jordart	403U	Dybde
1.			Finsand, gruskorn.		
2.			Törrskorpe, humus, oksyd flekker.		
3.			-----leire, siltig, sandkorn, humusflekker.		
4.			Leire, siltig, oksyd flekker.		
5					5
10					10
15					15
20					20