

OSLO KOMMUNE  
Geoteknisk konsultants kontor  
SKOVLBORING  
Sted: Godlia

Hull Sk.1 Bilag 3  
Nivå 129.36 Oppdr R-376-60.  
Vannst Dato 28-9-60.

Dybde cm	Prove	Sign	Jordart	Dybde
1			Finsand, humus og gruskorn.	
2			Tørrskorpe, humus, sand- og gruskorn.	
3			————"———— leire, oksyd. flekker.	
4			Leire, siltig, —————"————, sandkorn.	
5				5
10				10
15				15
20				20