401U NVD2

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

VINGEBORING

Sted: BESTUMVEIEN

Kloakk Frogner - Lysaker

Hull: 57 Bilag: 43

Nivå: 13.9 Oppdr.: R-135

Ving: 65-130 Dato: Des. 69

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
FYLLING			
TØRRSKORPE			3
			5
	5		∞
			16
			∞
KVIKKLEIRE			"
			"
	10		"
Buttet mot gruslag			
	15		
	20