

1030

Kull : A

Nivå : 71.7

Aksialdeformasjon %



Bilag : 6

Oppdrag : R-1402

Dato : Sep. 77

Sted : LJABRUDIAGONALEN v/Rydningen Prøφ : 54 mm

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Plastisk område	w _p → w _L	Romvekt γ _m	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet
				20	30	40	50%				Konusforsøk	Vingebooring	+	10 γ _m	
	TORV planterester H4	κ	12					(w = 532.9)	0.93						
	--- H4	κ	13					(w = 791.0)	1.01						
	--- H3	κ	14					(w = 697.3)	1.05						
	--- H5	κ	15					(w = 684.5)	0.99						
	--- H6	κ	16					(w = 671.7)	1.04						
5	LEIRE	⊘	17						1.77						5
		⊘	18						1.75						
		⊘	19						1.74						6
	hull og sprekker i prøvene	⊘	20						1.71						6
	--- " ---	⊘	21						1.68						6
10		⊘	22						1.84						5
	grusig	⊘	23						1.86						6
		⊘	24						1.83						1
	ANT. FJELL														
15															
20															
25															