OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Sted BJØRVIKA SO. C.1 III

Hull : 26

Nivå + 2.2

Prø 54 mm

Aksialdeformasjon %

B 311 U

Oppdrag R-1410

Dato Jan. 77

| Dybde m | Jordart | Symbol | Pr. nr | Vanninnhold w ○ Plastisk område $w_P$ — $w_L$ 20 30 40 50 % | Romvekt t/m³ | Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ Konusforsøk ▽, Vingeboring + 2 4 6 8 10 t/m² | Sensitivitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FYLLING | | | | | | |
| | grus | | 36 | | 1.83 | | 4 |
| 15 | silt | | 37 | | 1.82 | | 4 |
| | matjord | | 38 | | 1.85 | | 3 |
| | | | 39 | | 1.84 | | 3 |
| | LEIRE | | 40 | | 1.79 | | 3 |
| | | | 41 | | | | 3 |
| 20 | | | 42 | | 1.84 | | 4 |
| | | | 43 | | 1.81 | | 4 |
| | | | 44 | | 1.84 | | 3 |
| | | | 45 | | 1.82 | | 4 |
| | | | 46 | | 1.88 | | 3 |
| 25 | | | 47 | | 1.96 | | 2 |
| | | | 48 | | 1.96 | | 3 |
| | | | 49 | | 1.96 | | 4 |
| | grus | | 50 | | 1.92 | | 4 |
| | —"— | | 51 | | 1.96 | | 5 |
| 30 | | | 52 | | 1.91 | | 3 |
| | | | 53 | | 1.92 | | 3 |
| | | | 54 | | 1.98 | | 2 |
| | | | 55 | | 2.00 | | 2 |

omrørt

Autoforsøkene