207 U 208 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Sted: Europaveien SO:G6 II

Hull: 11 og 12

Nivå: 111,1 og 110,4

Prø: Skovlet

Aksialdeformasjon %: 0, 5, 10, 15

Bilag: 68

Oppdrag: R-1230

Dato: Mai 75

| Dybde m | Jordart | Symbol | Pr. nr | Vanninnhold w ○ / Plastisk område $w_P$ ⊢—⊣ $w_L$ (20 30 40 50 %) | Romvekt t/m³ | Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ / Konusforsøk ▽, Vingeboring + (2 4 6 8 10 t/m²) | Sensitivitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hull 11 207 U | | | | | | |
| | Törrskorpeleire | | 177 | | | | |
| | | | 178 | | | | |
| | Leire | | | | | | |
| | | | 179 | | | | |
| | Avsluttet | | | | | | |
| 0 | Hull 12 208 U | | | | | | |
| | Törrskorpeleire | | 180 | | | | |
| | | | 181 | | | | |
| | Sand | | 182 | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |