207 U 208 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Sted: Europaveien SO:G6 II

Hull: 11 og 12

Nivå: 111,1 og 110,4

Prø: Skovlet

Aksialdeformasjon %: 0, 5, 10, 15

Bilag: 68

Oppdrag: R-1230

Dato: Mai 75

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr	Vanninnhold w ○ / Plastisk område w_P ⊢—⊣ w_L (20 30 40 50 %)	Romvekt t/m³	Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ / Konusforsøk ▽, Vingeboring + (2 4 6 8 10 t/m²)	Sensitivitet
	Hull 11 207 U						
	Törrskorpeleire		177				
			178				
	Leire						
			179				
	Avsluttet						
0	Hull 12 208 U						
	Törrskorpeleire		180				
			181				
	Sand		182				
5							
10							
15							