

50 H7

103U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Hull 11

Aksialdeformasjon%

Bilag 4

Nivå 111.9

Oppdrag R-940

Sted Multhaug

Prøφ skovlet



Dato Aug. 69

E Dybde	Jordart	Symbol Pr. nr	Vanninnhold w				Rømnings- vekt γ _m	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensi- tivitet
			Plastisk område w _p - w _L					Konusforsøk ∇, Vingeborring				
			20	30	40	50%	2	4	6	8	10	1/m ²
	TØRRSKORPELEIRE	7										
		8										
5												
10												
15												
20												
25												

103U
50 H7