

NO L4 I

1400


OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Sted: *Ledningstrøse 7 Furuset*

Hull: *10*
 Nivå: *121.7*
 Prø: *54 mm*

Aksialdeformasjon %



Bilag: *234*
 Oppdrag: *R-546*
 Dato: *Mai 68*

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærfasthet ved trykkforsøk					Sensitivitet
				Plastisk område		w_p	w_L		Konusforsøk ∇		Vingeboring \circ			
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10	γ/m^2
	TORRSKORPE													
5			707	w_p	w		w_L	1.94						3
	<i>sandlag</i>		708					1.96						4
			709					1.97						5
			710					1.94						5
	LEIRE		711					1.92						3
10			712					1.87						4
			713					1.90						3
			714					1.91						6
			715					2.01						4
	<i>grusig</i>		716					1.99						3
15			717					1.92						3
			718					1.93						2
			719					1.95						4
	<i>grus og stein</i>		720					1.98						2
	AVSLUTTET													
20														
25														