

NO LHI

1030

Oslo kommune  
 Geoteknisk konsultants kontor  
 Vingeboring  
 Sted: Ledningstrase i Furuset

Hull: 12 Bilag: 238  
 Nivå: 121.4 Oppdr.: R-546  
 Vind: 65-130 Dato: Mai 68

Merknad	Dybde	Skjærfasthet $t/m^2$									Sensi- tivet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Tørrskorpe											
Leire	5										
AVSLUTTET	10										
	15										
	20										

5  
 10  
 15  
 20

8  
 4  
 4  
 3  
 4  
 3  
 4  
 3  
 3  
 3

8 > 42