



OSLO KOMMUNE
 Geoteknisk konsulent's kontor
 SKOVLBORING
 Sted Østensjøvannet.

Hull: 51.12.7. Bilag: 9
 Nivå: 104.96 Oppdr: R-282-59.
 Vannst: 0.0 Dato: 21-2-62.

Dybde m	Prove	Sign	Jordart	Dybde
1			Vann.	
2				
3			Humusholdig slam	
4			Leirholdig — m/humus.	
5				5
10				10
15				15
20				20

1100
 Sott 04