



OSLO KOMMUNE
Geoteknisk konsultants kontor
SKOVLBORING
Stad: Østensjøvannet.

Hull: 5L8-7 Bilag: 7
Nivå: 104.96 Oppdr: R-282-59
Vannst: 0.0 Dato: 21-2-62

Dybde [m]	Prose	Sign	Jordart	Dybde
1			Vann.	
2			Humusholdig slam.	
3			Leirholdig slam m/noe humus	
4				
5				5
10			2170 S0H03	10
15				15
20				20