

1090

OSLO KOMMUNE  
Geoteknisk konsultants kontor  
SKOVLBORING  
Sted: Østengjøvannet.

Hull: SL10-7 Bilag: 8  
Nivå: 104.96 Oppdr: R-282-59  
Vannst: 0.0 Dato: 21-2-62.

Dybde [m]	Prove	Sign.	Jordart	Dybde
1.			Vann.	
2.			Leirholdig slam m/noe humus	
3.				
4.				
5				5
10				10
			1090 SOH.4	
15				15
20				20