

NV: D3 I

1020

BORPROFIL ST. GEORGS VEI

Hull 119

Aksialdrift
masjon%

Bilag 29

Nivå 15.3

Oppdrag R-135

Sted: Kloakk Frogner - Lysaker

Prø 54mm

Dato Nov. 69



Dybde E	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærfasthet ved trykktorsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område		w_p	w_L		Konustorsøk ∇	Vingeborring	\circ	$+$		
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10 γ/m^2	
	GYTJEBL. LEIRE		40				100.0%							
			41											
			42					1.86						6
			43					1.85						11
			44					1.91						12
5	LEIRE, SILTIG		45					1.91						13
			46					1.94						15
			47					2.10						(Forstyrret)
	Avsluttet													
10														
15														
20														
25														